

Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg	6323/01
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg	6323/01
Betreiber	[Name]	Kießling Albert Galvanische Werke GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Benzstr. 16, 86356 Neusäß		
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Eigenständige Abwasserbehandlungsanlage IED-Betrieb		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	3.10.1	2.6	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.04.2015	angekündigt [J/N]	
Prüfumfang	vollständig [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste ² [X]			
Ergebnis	Schwerpunktprogramm [X]			
	Mängel [J/N]	nein	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Überschreitung Anforderungswerte (Chrom / AOX) bei IZÜV-Einleiterüberwachung; aber 4-v.-5-Regel erfüllt !

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBImSchG 2.0/1998)