

Bericht über die Überwachung nach § 9 Abs. 5 IZÜV

| Stammdaten | | | | |
|----------------|---|---|----------------------|---------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | Landratsamt Augsburg | 6323/01 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | Landratsamt Augsburg | 6323/01 |
| Betreiber | [Name] | Osram GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Mittelstetter. Weg 2, 86830 Schwabmünchen | | |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Eigenständige Abwasserbehandlungsanlage IED-Betrieb | | |
| | [4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹ | 4.1.16 | | 4.2.e |

| Überwachung | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 36 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 19.09.2018 | angekündigt [J/N] | |
| Prüfumfang | vollständig [X] | X | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | | |
| | Anforderungsliste ² [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | nein | Anordnung [X] | Stilllegung [X] |

| Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|-------------------------|----|
| Mangel | Behebung | | Überprüfung erfolgt ... | |
| | Maßnahme | gesetzter Termin | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

| Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen |
|--|
| |

| Meldungen an Behörde / Dienststelle |
|-------------------------------------|
| |

| Bemerkungen für nächste Überwachung |
|-------------------------------------|
| |

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)