

## $\ddot{\textbf{U}} \textbf{berwachungsbericht für E-Anlagen}^1$

Stammdaten								
GenBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg		51.14-1711-NE			
ÜberwBehörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	Landratsamt Augsburg		55.8-III-NE-IE 2022			
Betreiber	[Name]	Neumaier GmbH						
Standort	[Bezeichnung]							
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Brunnenbachstraße 15		86343	Königsbrunn			
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N				
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlungsanlage						
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1			2.6			

Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36			
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:				
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	06.09.2022	angekündigt [J/N]	J			
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J					
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [J/N]	N					
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J					
	Anforderungsliste [J/N]	N					
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		•			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	Ν	Stilllegung [J/N] N		

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen									
Mongol	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt						
Mangel	Mabilalille		durch (Organisation)	am					
keine Mängel									