

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	51.10-1711-MAU
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	55.8-III-MAU-IE 2020
<b>Betreiber</b>	[Name]	Max Aicher Umwelt GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestraße 1	86405	Meitingen – OT Herbertshofen
	<b>EMAS</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ISO 14001 ff (+)</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Schlackenaufbereitungsanlage		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.3, 8.12.2		5.3.b.iii

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> <input checked="" type="checkbox"/>	X	<b>Turnus</b> [Monate]	36
	<b>Anlassüberwachung</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	23.09.2020	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	<b>Schwerpunkte</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	<b>Anforderungsliste</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	N	<b>Anordnung</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Stilllegung</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt	
			durch (Organisation)	am
keine Mängel				

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL