

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	55.8-III-CA-CN-IE 2021
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	772	LRA Augsburg	
Betreiber	[Name]	CABB GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ludwig-Hermann-Str. 100	86368	Gersthofen
	EMAS <input checked="" type="checkbox"/>		ISO 14001 ff (+) <input checked="" type="checkbox"/>	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Chlor, Natronlauge, Wasserstoff und Bleichlauge (Chloralkalielektrolyse)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.12		4.2.a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung <input checked="" type="checkbox"/>		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.02.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	Schwerpunkte <input checked="" type="checkbox"/>			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht <input checked="" type="checkbox"/>				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) <input checked="" type="checkbox"/>	X		
	Anforderungsliste <input checked="" type="checkbox"/>			
	Schwerpunktprogramm <input checked="" type="checkbox"/>			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung <input checked="" type="checkbox"/>	Stilllegung <input checked="" type="checkbox"/>

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt	
			durch (Organisation)	am
keine Mängel				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL