

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | LRA Augsburg | 51.14-1711-BTU |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | LRA Augsburg | 55.8-III-BTU-IE 2018 |
| Betreiber | [Name] | BTU Hartmeier Entsorgung GmbH u. Co. KG | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Standort Gersthofen | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Ziegeleistraße 7 | 86368 | Gersthofen |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von gefährlichen und nichtgefährlichen Abfällen | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 8.12.1.1, 8.12.2, 8.11.2.4 | 5.5 | |

| Überwachung | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 36 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 03.09.2018 | angekündigt [J/N] | J |
| | Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [X] | X | |
| | Schwerpunkte [X] | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [X] | |
| | | | | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|--|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| Der Ist-Zustand der Anlage entspricht zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Besichtigung in wenigen Punkten nicht mehr dem genehmigten bzw. angezeigten Stand (geänderte Lagermenge eines Abfalls, neue Behandlungsart, zusätzliches Aggregat) | Vorlage eines Antrags nach § 16 BImSchG | 31.12.2018 | | |
| Zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Besichtigung konnte eine Staubentwicklung im Bereich der Lagerbox 7 für Bau-schutz (u.a. beim Abkippen) festgestellt werden | Erstellung einer entsprechenden Betriebsanweisung und Durchführung von Schulungen (insbesondere für Aushilfsmitarbeiter) | sofort | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL