

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | LRA Augsburg | 55.8-III-SGL-Sig-IE 2018 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 772 | LRA Augsburg | |
| Betreiber | [Name] | SGL CARBON GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Werner-von-Siemens-Straße, 18 | 86405 | Meitingen |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Sigraflex-Folienfertigung mit Propangasanlage | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 4.7 | | 6.8 |

| Überwachung | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 36 |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 20.11.2018 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [X] | X | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | | |
| | Anforderungsliste [X] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [X] | |
| | | | | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|--------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| keine Mängel | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL